

ICS 25.160.10

J 33

NB

中华人民共和国行业标准

NB/T 47018.7—2011

承压设备用焊接材料订货技术条件 第7部分：钛及钛合金焊丝和填充丝

Technical permission of welding materials for pressure equipment
Section 7: Titanium and titanium-alloy welding electrodes and rods

2011-07-01 发布

2011-10-01 实施

国家能源局发布

目 次

| | |
|---------------------------------|----|
| 前言 | 64 |
| 1 范围 | 65 |
| 2 规范性引用文件 | 65 |
| 3 牌号 | 65 |
| 4 技术要求 | 65 |
| 5 试验方法 | 67 |
| 6 检验规则 | 69 |
| 7 焊丝的缠绕 | 69 |
| 8 包装 | 69 |
| 9 标识 | 69 |
| 附录 A (资料性附录) 中美标准中钛及钛合金焊丝、填充丝代号 | 70 |

前　　言

NB/T 47018—2011《承压设备用焊接材料订货技术条件》分为7个部分：

- 第1部分：采购通则；
- 第2部分：钢焊条；
- 第3部分：气体保护电弧焊钢焊丝和填充丝；
- 第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂；
- 第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂；
- 第6部分：铝及铝合金焊丝和填充丝；
- 第7部分：钛及钛合金焊丝和填充丝。

本部分是NB/T 47018的第7部分。

本部分的附录A为资料性附录。

本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC 262)提出并归口。

本部分负责起草单位及起草人：

合肥通用机械研究院 戈兆文、房务农

国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局 常彦衍

本部分参加起草单位及起草人：

中冶建筑研究总院 唐伯钢

钢铁研究总院安泰科技股份有限公司 李箕福

哈尔滨焊接研究所威尔焊接有限责任公司 徐 锴

四川大西洋焊接材料股份有限公司 陈义岗

天津市金桥焊材集团有限公司 侯永泰

昆山京群焊材科技有限公司 郑伊洛

本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC 262)负责解释。

承压设备用焊接材料订货技术条件

第 7 部分：钛及钛合金焊丝和填充丝

1 范围

NB/T 47018 的本部分规定了钛及钛合金焊丝和填充丝的牌号编制、技术要求、试验方法、检验规则。

本部分适用于承压设备钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊和等离子弧焊用钛及钛合金焊丝和填充丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| GB/T 2653 | 焊接接头弯曲试验方法 |
| GB/T 3620.1 | 钛及钛合金牌号和化学成分 |
| GB/T 3623 | 钛及钛合金丝 |
| GB/T 4698（所有部分） | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 |
| GB/T 5168 | $\alpha - \beta$ 钛合金高低倍组织检验方法 |
| NB/T 47018.1 | 承压设备用焊接材料订货技术条件 第 1 部分：采购通则 |
| JB/T 4730.2 | 承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测 |

3 牌号


3.1 焊丝和填充丝按化学成分和使用场合进行牌号分类。

3.2 牌号编制

“E”表示适用于焊丝；“R”表示适用于填充丝；“ER”表示既适用于焊丝，也适用于填充丝。

“R”或“ER”后面的数字和英文字母为牌号系列。

焊丝和填充丝牌号示例如下：



4 技术要求

4.1 承压设备用钛及钛合金焊丝和填充丝除应符合 GB/T 3623 的规定外，还应符合 NB/T 47018.1 和本部分的规定。

4.2 牌号、状态、尺寸

焊丝和填充丝的牌号、状态、直径及其允许偏差应符合表1的规定。

表1 钛焊丝和填充丝牌号、状态、直径及其允许偏差

| 牌号 | 状态 | 直径, mm | 直径允许偏差, mm |
|---|---------------------|----------|----------------|
| ER TA1 ELI ER TA2 ELI ER TA3 ELI ER TA4 ELI ER TA9 ER TA10 | 冷加工态(Y) 真空退火态(M) | 0.5~1.2 | +0.03 -0.05 |
| | | >1.2~5.0 | ±0.05 |

4.3 熔炼方法和化学成分

4.3.1 用于制作焊丝和填充丝的铸锭应采用真空中耗电弧炉熔炼，熔炼次数不得少于2次。

4.3.2 焊丝和填充丝的化学成分(熔炼分析)应符合表2的规定。

表2 钛和钛合金焊丝和填充丝化学成分(质量分数)

| 牌号 | 主要成分 | | | | 杂质元素 | | | | | 残余元素≤ | |
|-----------|------|---------|---------|-----------|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | Ti | Mo | Ni | Pd | Fe | O | C | N | H | 单个 | 总和 |
| ER TA1ELI | 余 | — | — | — | ≤0.08 | 0.03~0.10 | ≤0.03 | ≤0.012 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.20 |
| ER TA2ELI | 余 | — | — | — | ≤0.12 | 0.08~0.16 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.008 | ≤0.05 | ≤0.20 |
| ER TA3ELI | 余 | — | — | — | ≤0.16 | 0.13~0.20 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.008 | ≤0.05 | ≤0.20 |
| ER TA4ELI | 余 | — | — | — | ≤0.25 | 0.18~0.32 | ≤0.03 | ≤0.025 | ≤0.008 | ≤0.05 | ≤0.20 |
| ER TA9 | 余 | — | — | 0.12~0.25 | ≤0.12 | 0.08~0.16 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.008 | ≤0.05 | ≤0.20 |
| ER TA10 | 余 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | — | ≤0.15 | 0.08~0.16 | ≤0.03 | ≤0.015 | ≤0.008 | ≤0.05 | ≤0.20 |

注：当合同中未特别指明时，残余元素包括Al、V、Sn、Mo、Cr、Mn、Zr、Ni、Cu、Si、Yt(当该牌号中主要成分元素中含有上述元素时，应从残余元素中除去)。合同中未注明时，不提供残余元素的分析结果。

4.3.3 如从焊丝和填充丝成品上取样进行化学成分复验时，其分析的允许偏差见表3。

表3 钛和钛合金焊丝和填充丝成品化学成分分析允许偏差

| 成分元素 | Mo | Ni | Pd | Fe | | O | | | C | N | H | 单个残余元素 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | | | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.10 | 0.10~0.15 | ≤0.25 | | | | |
| 允许偏差 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.02 | +0.05 | +0.10 | +0.02 | ±0.02 | +0.03 | +0.01 | +0.01 | +0.002 | +0.02 |

4.4 金相检验(低倍)

焊丝和填充丝的横向金相检验(低倍)结果不应有裂纹、折叠、气孔、分层、缩尾、金属或非金属夹杂物及其他影响使用的缺陷。

4.5 表面与宏观质量

焊丝和填充丝表面应清洁，表面光滑，不应有毛刺、凹陷、划痕、氧化皮、折叠以及其他影响使用的缺陷。也不应有润滑剂和其他外来物质的污染。

4.6 熔敷金属纵向弯曲性能

熔敷金属纵向弯曲试样弯曲到规定的角度后，其拉伸面上的熔敷金属内沿任何方向不应有单条长度大于3mm的开口缺陷，试样熔敷金属的棱角开口缺陷可不计，但由未熔合、夹渣或其他内部缺

欠引起的棱角开口缺陷长度应计人。

5 试验方法

5.1 焊丝和填充丝化学成分分析试样可采取熔炼分析或成品分析，仲裁试验应按 GB/T 4698 的规定进行。

5.2 焊丝和填充丝的尺寸检验应使用精度为 0.01mm 的量具测量。

5.3 焊丝和填充丝的金相检验（低倍）按照 GB/T 5168 的规定进行。

5.4 焊丝和填充丝的表面与宏观质量的检查采用目视进行。

5.5 熔敷金属射线检测和弯曲性能检验

5.5.1 试件制备

5.5.1.1 试件用母材按表 4 规定。

表 4 试件用母材与焊丝、填充丝

| 试件类别（按 NB/T 47014） | 焊丝、填充丝牌号 | 试件用母材牌号（GB/T 3620.1） |
|--------------------|-----------|----------------------|
| Ti-1 | ER TA1ELI | TA1 |
| | ER TA2ELI | TA2 |
| | ER TA9 | TA9 |
| Ti-2 | ER TA3ELI | TA3 |
| | ER TA4ELI | TA4 |
| | ER TA10 | TA10 |

5.5.1.2 试件尺寸及坡口见图 1。




图 1 试件及坡口尺寸

5.5.1.3 试件应在平焊位置施焊。

5.5.1.4 焊接方法为熔化极气体保护焊或钨极气体保护焊，当双方没有协议时，按焊接材料生产商提供的焊接工艺文件施焊，试件焊缝不得少于2层。

5.5.1.5 熔敷金属射线检测应按JB/T 4730.2进行，射线检测技术应不低于AB级，质量等级为I级。

5.5.2 熔敷金属弯曲性能检验

5.5.2.1 试件允许避开缺陷、缺欠制取弯曲试样，取样位置及数量见图2。





图2 弯曲试样位置图

5.5.2.2 应采用冷加工法切取试样。

5.5.2.3 焊缝的余高和垫板应采用冷加工法去除。

5.5.2.4 试样的拉伸表面应加工齐平，不应有划痕和损伤，弯曲试样见图3。当 $T > 10\text{mm}$ 时，取 $S=10\text{mm}$ ，从试样受压面去除多余厚度；当 $T \leq 10\text{mm}$ 时， S 尽量接近 T 。



注：试样受拉面棱角 $R \leq 3\text{mm}$ 。

图3 弯曲试样尺寸

5.5.2.5 弯曲试验应符合表5及GB/T 2653的规定。

表 5 弯曲试验参数

| 试件类别 | 试样厚度 S mm | 弯心直径 mm | 支座间距离 mm | 弯曲角度 (°) |
|------|----------------|------------|-------------|-------------|
| Ti-1 | 10 | 80 | 103 | 180 |
| | < 10 | 8S | 10S+3 | |
| Ti-2 | 10 | 100 | 123 | 180 |
| | < 10 | 10S | 12S+3 | |

6 检验规则

6.1 检验项目

每批焊丝和填充丝均应进行化学成分、尺寸、金相检验(低倍)、表面与宏观质量、熔敷金属射线检测和弯曲试验。

6.2 取样位置和取样数量

6.2.1 每批焊丝和填充丝在成品上取样进行C、O、H和N含量分析，其他成分的含量以原铸锭的分析结果报出，仲裁分析应在焊丝和填充丝成品上取样。

6.2.2 每批焊丝和填充丝任取2卷(或根)分别在每根的两端各取1个试样进行横向金相检验(低倍)。

6.2.3 焊丝和填充丝应逐根(卷)进行尺寸、表面与宏观质量的检查。

7 焊丝的缠绕

7.1 焊丝的供货形式为带内撑的焊丝卷、焊丝盘，填充丝的供货形式为直条。

焊丝的供货形式需经供需双方协商，也可采用其他形式。

7.2 焊丝和填充丝应满足在自动或半自动焊接设备中连续送进的要求。

7.3 每个焊丝卷、焊丝盘的焊丝应是同一炉号连续长度的焊丝，焊丝的缠绕不允许有锐弯、扭结、波浪、嵌入、重叠，并可无障碍地自由退绕。焊丝的外端应固定并有标记，明显易找。

7.4 当焊丝有接头时，应予以适当加工，以使其不影响焊丝的在焊接设备中均匀、连续送进。

8 包装

8.1 焊丝和填充丝的内包装应保证干燥、不受环境污染，防止锈蚀。

8.2 焊丝和填充丝的外包装应防止在运输和存放过程中损坏。

9 标识

9.1 按本部分规定制造的焊丝和填充丝的内外包装、说明书以及质量证明书上，应标有“承压设备用钛及钛合金焊丝(填充丝)”字样、产品标识“NB/T 47018”，在内包装标签上也应印有产品标识。

9.2 每根直条状填充丝的端部用永久性印记，标示出牌号和产品标识。

附录 A
(资料性附录)
中美标准中钛及钛合金焊丝、填充丝代号

NB/T 47018.7 与 GB/T 3623—2007 钛及钛合金丝、AWS A5.16—2004 钛和钛合金焊丝和填充丝三个标准中的焊丝、填充丝代号如表 A.1，它们的化学成分见各自标准规定。

表 A.1 中美标准中钛及钛合金焊丝、填充丝代号对照

| 标准号 | NB/T 47018.7 牌号 | GB/T 3623 牌号 | AWS A5.16 型号 |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 钛和钛合金焊丝 及填充丝代号 | ER TA1ELI | TA1ELI | ER Ti-1 |
| | ER TA2ELI | TA2ELI | ER Ti-2 |
| | ER TA3ELI | TA3ELI | ER Ti-3 |
| | ER TA4ELI | TA4ELI | ER Ti-4 |
| | ER TA9 | TA9 | ER Ti-7 |
| | ER TA10 | TA10 | ER Ti-12 |